

บันทึกการประชุมคณะกรรมการ

ครั้งที่ 5 / 2560

วันที่ 19 มกราคม 2560

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
นายวิทย์ แสงสุภา	นายก อบต.	
นายวิรัชชัย แซ่เฮ้อ	รองนายก	
นายไกรศักดิ์ แซ่หลี่	รองนายก	
นายพนมวิทย์ แซ่หลอ	เลขาฯ อบต.	
นายประสิทธิ์ ขุนคำพรา	ปลัด อบต.	

เริ่มประชุม 10.00 - นานา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการประชุมครั้งที่แล้ว
- รับรอง -

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 ขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมฝายกั้นระบายน้ำ (รางขุย)

ตามบันทึกกองช่าง ที่ พร 80303 / 34 วันที่ 19 มกราคม 2560

เนื่องจากได้รับแจ้งจากราษฎร ม. 2 บ้านแก่งน้อย บริเวณสามแยกฝั่งขวา
ข้างฝายกั้นระบายน้ำ (รางขุย) ชำรุดเสียหาย ทางกองช่างจึงได้ทำการสำรวจแล้ว พบว่า
คณะกรรมการตรวจสอบสภาพวัสดุ / ทรัพย์สินฯ ลงวันที่ 16 มกราคม 2560
ปรากฏว่ามีสภาพเสียหายดังนี้

1) ฝายกั้นน้ำมีลักษณะชำรุด มีลักษณะชำรุดตลอดทั้งราง

2) มีฝายกั้นน้ำชำรุดเสียหาย จำนวน 1 ฝาย

3) ฝายกั้นน้ำมีลักษณะชำรุด ทำให้มีการพังทลายที่จุดเชื่อมต่อระหว่างราง

เพื่อความมั่นคงแข็งแรง และ ความปลอดภัยกับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร
ไปมา คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นควรให้ดำเนินการจ้างช่างที่เกี่ยวข้อ
เพื่อขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมฝายกั้นระบายน้ำ (รางขุย) ดังกล่าว

มติที่ประชุม

เห็นชอบดำเนินการ


รณชัยวาทที่ 4

เรื่องอื่น ๆ
- 4.1.1 -

ใจความ

10. 45 นาที

(ลงชื่อ)




(นายพนมพันธ์)

แสนหลวง)

ผู้จัดชั้นที่การปกครอง

(ลงชื่อ)



(นายพนมพันธ์)

แสนหลวง)

ผู้ตรวจชั้นที่การปกครอง